

## Installatie

**Nadere informatie (overige zaken die de koper naar uw mening moet weten):**

De veer van de vaatwasser is kapot, maar vaatwasser werkt wel. Kozijnwerk op zolderverdieping is in slechte conditie, waardoor het openen van ramen voorzichtig moet gebeuren.